



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA


ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício SPF nº. 056/2017

Água Boa - MT, 14 de junho de 2017.

Assunto: **Informação (faz).**

Referência: **Of. GP.CM-AB-MT Nº. 127/2017.**
Requerimento nº. 042/2017.



Prezado Senhor;

Em atenção ao Requerimento em epígrafe, passamos a responder as informações nos solicitada, referente ao prédio da Unidade de Pronto atendimento, na mesma sequência requerida por este Parlamento:

1) Qual a empresa responsável pela construção?

A seleção da empresa para construção da Unidade Pronto Atendimento UPA, se deu através do Processo Administrativo nº. 005/2014, na modalidade de Concorrência Pública nº. 001/2014, sagrando-se vencedora do certame a empresa Eduardo Antônio Bernieri – EPP.

2) Qual o prazo de garantia da obra, bem como se existe processo administrativo aberto ou notificações pelo fiscal do contrato desta obra, referente a degradação da mesma, conforme fotos em anexo:

De acordo com o art. 618 do Código Civil, o construtor responde pela solidez e segurança da obra pelo prazo de cinco anos:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

O Contrato nº. 054/2014, celebrado entre o município de Água Boa e a empresa vencedora do certame licitatório, em sua Cláusula Vigésima Segunda, item 22.8, determina a obrigatoriedade, da garantia pelo período de 5 (Cinco) anos pela solidez das obras, cita-se tal ordenamento:

22.8 – A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de cinco anos, contados a partir do recebimento da obra, reparar, às suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de falha





PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

ESTADO DE MATO GROSSO

técnica devidamente comprovada na execução da obra, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o Código Civil Brasileiro.

Posto isto, o Município não ficou inerte, quanto aos apontamentos dos Nobres Edis, face diversos expedientes mandando a empresa Contratada no tocante a citada obra, os quais, conforme Vossa solicitação, estão sendo remetido em anexo.

Diante do acima exposto, faço grafar protesto de consideração e apreço; nos colocando à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Fábio Tadeu Weiler
Secretário de Planejamento e Finanças

Vereador **José Ari Zandoná**
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Nesta
===

Água Boa/MT, 27 de Dezembro de 2016

AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

Exmo. Senhor


FÁBIO TADEU WEILER

DD. Secretário Municipal de Planejamento e Finanças


Cumprimentamos Vossa Excelência e na oportunidade, vimos através deste solicitar que seja realizada inspeção técnica nas instalações da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, localizada no setor universitário, para averiguação e constatação de danos ao patrimônio, devido ser constatado *in loco* a depredação do referido imóvel por invasão de terceiros.

Mediante tal fato, foi realizado Boletim de Ocorrência (anexo), na data de 23/12/2016, acusando os danos patrimoniais. Em tempo, solicitamos que seja realizada avaliação estrutural para verificação de possíveis avarias (infiltrações e outros) em decorrência de execução das obras, para que a empreiteira executora seja responsabilizada e sane as falhas.

Através do exposto, sem mais para o momento,


JADER LUIS DE ARAUJO MENDES BAHIA

Secretário Municipal de Saúde
Água Boa / MT

Prefeitura Municipal de Água Boa
Secretaria de Administração
Protocolo Geral
Processo Nº _____ Prot. Nº _____
Data: 27/12/2016 Horário _____

RESPONSÁVEL



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
C.I.S.C. DE ÁGUA BOA



BOLETIM DE OCORRÊNCIA - Nº: 2016.412217
ELABORADO POR 259707- EVANDRO ROSA DOS SANTOS
EDITADO POR 259707- EVANDRO ROSA DOS SANTOS IMPRESSO EM 23/12/2016 às 11:20
DATA/HORA DA COMUNICAÇÃO: 23/12/2016 às 11:05 DO FATO: 22/12/2016 às

COMUNICANTE

Nome.....: JADER LUIS ARAUJO MENDES BASTA
Or. Sexual...: HETEROSSEXUAL
Logradouro...: RUA B1 Número.....: 73
Bairro.....: UNIVERSITARIO Município.....: AGUA BOA UF.....: MT
Telefone.....: 66 99994-4854 (CELULAR)

NATUREZA DA OCORRÊNCIA

Legislação...: CÓDIGO PENAL (DECRETO Nº 13.688/40)
Título.....: CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO
Natureza.....: FURTO
Forma.....: CONSUMADO
Meios Empr...: OUTRO(S)
Motivação...: AMPLIAÇÃO

Legislação...: CÓDIGO PENAL (DECRETO Nº 13.688/40)
Título.....: CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO
Natureza.....: DANO
Forma.....: CONSUMADO
Meios Empr...: OUTRO(S)
Motivação...: OUTRO(S)

LOCAL DO FATO

Tipo Local...: EDIFÍCIO PÚBLICO - PREFEITURA
Descrição...: CENTRO DE AGUA BOA
Data.....: 22/12/2016
Logradouro...: B1
Bairro.....: UNIVERSITARIO Município.....: AGUA BOA UF.....: MT
Estado.....: MATO GROSSO
Município...: AGUA BOA
Complemento.: S/N

VÍTIMA

[VÍTIMA - 1]

Nome.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT
Razão Social.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT
Represente...: LIRIO MAGGIONI
Telefone.....: 66 99994-5559 (CELULAR)
Logradouro...: PLANALTO Número.....: 510
Bairro.....: CENTRO Município.....: AGUA BOA UF.....: MT

Natureza(s) vinculada(s) a vítima:

FURTO (CONSUMADO)
DANO (CONSUMADO)

MATERIAL VINCULADO

Material.....: OUTROS
Quantidade...: 2.0 Unidade.....: IN Grupo.....: DIVERSOS
Caracterís...: CHUVEIROS ELÉTRICOS
Situação.....: NÃO RECUPERADO
Local do Fato.: B1

RUA 2, - BAIRRO: JARDIM OPERÁRIO / AGUA BOA - MATO GROSSO

Telefone: 6639118001 E-Mail: ciscaboa@policiacivil.mt.gov.br

AVALIE NOSSO ATENDIMENTO: www.sesp.mt.gov.br/atendimento

DOCUMENTO DE EMISSÃO GRATUITA - PAGINA: 1 / 2



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
C.I.S.C. DE AGUA BOA



BOLETIM DE OCORRÊNCIA - Nº 2016.412217

ELABORADO POR 259707- EVANDRO ROSA DOS SANTOS

EDITADO POR 259707- EVANDRO ROSA DOS SANTOS IMPRESSO EM 23/12/2016 às 11:20

DATA/HORA DA COMUNICAÇÃO: 23/12/2016 às 11:05 DO FATO: 22/12/2016 às

NARRATIVA

COMIARECEU NESTA UNIDADE POLICIAL O SERVIDOR DE SAÚDE DA CIDADE DE ÁGUA BOA MT, INFORMANDO QUE HOVEU UMA INVASÃO NA CIDADANIA BOA, ONDE FOI VERIFICADO PRELIMINARMENTE QUE HOVEU DANO AO PATRIMÔNIO E FURTO, SENDO ENTÃO FALTA DE PELO MENOS DOIS CHUVEIROS ELÉTRICOS, E VIOLARAM O LACRE DE QUATRO CHUVEIROS E ESVAZIARAM TODOS. QUE FOI ENCONTRADO NO LOCAL NA PARTE EXTERNA UMA ESCADA DE MADEIRA NA LATERAL DO PRÉDIO ONDE SUBIRAM NO TELHADO E DESLOCARAM PISAS QUE FAZIAM PARTE DA LAJE DE CIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR DO PRÉDIO, QUE FOI A CAUSA DO DANO. O SERVIDOR DE SAÚDE INICIAROU OS DANOS.

Responsável

Comunicante



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
C.I.S.C. DE ÁGUA BOA



BOLETIM DE OCORRÊNCIA - Nº: 2017.144461
ELABORADO POR 259707- EVANDRO ROSA DOS SANTOS
DATA/HORA DA COMUNICAÇÃO: 02/05/2017 às 08:12 DO FATO: às

COMUNICANTE

Nome..... JADER LUIS DE ARAUJO MENDES BAHIA
Logradouro... RUA B1 Número..... 73
Complemento...
Bairro..... UNIVERSITÁRIO Município.... AGUA BOA UF..... MT
Telefone..... 66 9994-5559 [RESIDENCIAL]

NATUREZA DA OCORRÊNCIA

Legislação... CÓDIGO PENAL (DECRETO LEI Nº 2.848/40)
Título..... CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO
Natureza..... DANO
Forma..... CONSUMADO
Meios Empr... OUTRO(S)
Motivação.... OUTRO(S)

LOCAL DO FATO

Tipo Local... EDIFÍCIO PÚBLICO E DEFENDENTES
Descrição... OUTRO UPA
Logradouro... UNIVERSITÁRIO
Bairro..... UNIVERSITÁRIO Município.... AGUA BOA UF..... MT
Ponto Ref... AVENIDA UNIVERSITÁRIA COM A RUA B1
Estado..... MATO GROSSO
Município... AGUA BOA

VÍTIMA

[VÍTIMA - 1]

Nome..... SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BOA MT
Sexo..... NÃO IDENTIFICADO Idade..... 40
Nacionali... BRASIL
Nome da Mãe... PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
Número.....
Complemento...
Bairro..... CENTRO Município.... AGUA BOA UF..... MT
Ponto Ref...

Natureza(s) vinculada(s) a vítima:
DANO (CONSUMADO)

NARRATIVA

COMPARECEU NESTA UNIDADE POLICIAL O SECRETÁRIO DE SAÚDE DA CIDADE DE AGUA BOA MT, INFORMANDO QUE HOUVE DANOS MATERIAIS NO PRECIO DA UPA QUE FICA LOCALIZADA NO BAIRRO UNIVERSITÁRIO, QUE O DANO FOI CAUSADO EM UMA PORTA DE VIDRO DA ENTRADA E UMA PORTA DE METAL QUE FICA NOS FUNDOS, ONDE A PORTA DE VIDRO FOI QUEBRADA E A PORTA DE METAL FOI AMASSADA.

RUA 2, - BAIRRO: JARDIM OPERÁRIO / AGUA BOA - MATO GROSSO
Telefone: 6639118001 E-Mail: ciscaboa@policiacivil.mt.gov.br

AVALIE NOSSO ATENDIMENTO: www.sesp.mt.gov.br/atendimento

DOCUMENTO DE EMISSÃO GRATUITA - PAGINA 1 - 2



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
C.I.S.C. DE ÁGUA BOA



BOLETIM DE Ocorrência - Nº: 2017.144461

ELABORADO POR 259707- EVANDRO ROSA DOS SANTOS

DATA/HORA DA COMUNICAÇÃO: 02/05/2017 às 08:12 DO FATO: às

Responsável

Comunicante



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

Ofício 078/2017

GERENCIA DE TRIBUTAÇÃO


Ao Sr (a). Eduardo Antonio Bernieri EPP


Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente e na oportuna, venho encaminhar o Parecer Técnico N° 007/2017, referente as possíveis patologias construtivas e/ou avarias na estrutura da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, localizada na Avenida Universitária, S/N°, Bairro Universitário, Água Boa – MT, afim de sua apreciação e demais providências.

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos a inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Água Boa/MT 08 de março de 2017.


Claudinei de Oliveira Rosa
Arquiteto e Urbanista
CAU A107452-0


10/07/17

Avenida Planalto, 410 - Centro - Água Boa - MT - CEP: 7.8635-000 - Água Boa - MT
Fone: (66) 3468-6400 - Fax: (66) 3468-6431 - CNPJ: 15.023.898/0001-90
Site: www.aguaboa.mt.gov.br, e-mail: prefeitura@aguaboa.mt.gov.br





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

Ofício 007/2017

GERENCIA DE TRIBUTAÇÃO

Ao Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Água Boa

Exmo. Senhor
JADER LUIS DE ARAUJO MENDES BAHIA

PARECER TÉCNICO

Cumprimentamos Vossa Excelência e na oportuna, vimos através deste responder as solicitações do **OF/SMS/GB/Nº.086/16** de 27 de dezembro de 2016, referente as possíveis patologias construtivas e/ou avarias na estrutura do imóvel.

Abaixo seguem os apontamentos:

- Desprendimento de parte da cobertura de policarbonato do Abrigo Ambulância;



Foto 01 – Cobertura do Abrigo Ambulância
Data: 24 de janeiro 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

- Desprendimento do rodapé no Abrigo de Ambulância;



Foto 02 – Cobertura do Abrigo Ambulância
Data: 24 de janeiro 2017

- Ferrugem na estrutura metálica da cobertura de policarbonato;




Foto 03 – Cobertura da Varanda da Sala de Espera
Data: 24 de janeiro 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA



Foto 04 – Cobertura Varanda Sala de Espera
Data: 24 de janeiro 2017

- Foram identificados vários pontos de Infiltrações na laje de cobertura e paredes;



Foto 05 – Sala Observação Adulta
Data: 24 de janeiro 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA



Foto 06 – Sala de Armazenagem
Data: 24 de janeiro de 2017



Foto 07 – Sala Observação Adulta
Data: 24 de janeiro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA




Foto 08 – Circulação setor atendimento
Data: 24 de janeiro de 2017




Foto 09 – Sala de Raio - X
Data: 24 de janeiro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA



Foto 10 – Sala Observação Pediátrica
Data: 24 de janeiro de 2017



Foto 11 – Sala Observação Pediátrica (det. porta de madeira)
Data: 24 de janeiro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA




Foto 12 – Det. porta da Sala de Observação Pediátrica
Data: 24 de janeiro de 2017



Foto 13 – Sala Observação Pediátrica
Data: 24 de janeiro 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA



Foto 14 – Sala Observação Pediátrica
Data: 24 de janeiro de 2017




Foto 15 – Sala de Exames
Data: 24 de janeiro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA




Foto 16 – Fachada externa em frete ao Estacionamento
Data: 24 de janeiro de 2017




Foto 17 – Fachada externa em frete ao estacionamento
Data: 24 de janeiro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA



Foto 18 – Laje de cobertura do abrigo de resíduos
Data: 24 de janeiro de 2017

OBS: Deve ser vistoriada também todas as demais salas não citadas acima, visto do possível surgimento de novos pontos de infiltração.

- Pontos de vazamento/transbordo da calha sobre a laje de cobertura;



Foto 19 – Vazamento de água tubulação hidráulica
Data: 24 de janeiro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA



Foto 20 – Vazamento/transbordo água da calha
Data: 24 de janeiro de 2017




Foto 21 – Desprendimento da calha da platibanda
Data: 24 de janeiro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA



Foto 21 – Vazamento/transbordo água da calha
Data: 24 de janeiro de 2017

Prumada de descida
águas pluviais



Foto 22 – Vazamento/transbordo água da calha
Data: 24 de janeiro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA



Foto 23 – Vazamento/transbordo água da calha
Data: 24 de janeiro de 2017



Foto 24 – Vazamento/transbordo água da calha
Data: 24 de janeiro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA



Foto 25 – Vazamento/transbordo água da calha
Data: 24 de janeiro de 2017

- Vista de alguns pontos da calha sobre o telhado;



Foto 26 – Vista da cobertura, detalhe calha
Data: 24 de janeiro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA



Foto 27 – Acumulo de água da chuva na calha
Data: 24 de janeiro de 2017




Foto 28 – Acumulo de água da chuva na calha
Data: 24 de janeiro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA



Foto 29 – Acumulo de água da chuva na calha
Data: 24 de janeiro de 2017



Foto 30 – Acumulo de água da chuva na calha
Data: 24 de janeiro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA



Foto 31 – Desprendimento da calha em relação a platibanda
Data: 24 de janeiro de 2017



Foto 32 – Acumulo de água da chuva na calha
Data: 24 de janeiro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA



Foto 33 – Desprendimento da calha em relação a platibanda
Data: 24 de janeiro de 2017



Foto 34 – Acumulo de água da chuva na calha
Data: 24 de janeiro de 2017

Avenida Planalto, 410 - Centro - Água Boa - MT - CEP: 7.8635-000 - Água Boa - MT
Fone: (66) 3468-6400 - Fax: (66) 3468-6431 - CNPJ: 15.023.898/0001-90
Site: www.aguaboa.mt.gov.br, e-mail: prefeitura@aguaboa.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA



Desprendimento da calha

Foto 35 – Acumulo de água da chuva na calha
Data: 24 de janeiro de 2017

OBS: Deve ser vistoriada toda a calha da do imóvel além do Abrigo de Resíduos, foram identificados os seguintes pontos:

- ✓ Acumulo de água na calha;
- ✓ Desnívelamento da calha;
- ✓ Desprendimento da calha da platibanda;
- ✓ Possível obstrução na tubulação de queda das prumadas das águas pluviais;
- ✓ Possível obstrução na caixa de passagem das prumadas das águas pluviais.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

- Alguns alisares dos portais encontram danificados por pragas de cupins;



Foto 36 – Porta localizada na circulação
do Setor de Apoio
Data: 24 de janeiro de 2017



Foto 37 – Porta localizada na circulação
do Setor de Apoio
Data: 24 de janeiro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA




Foto 38 – Presença de cupins no alisar
Data: 24 de janeiro de 2017



Foto 39 – Porta localizada na circulação do
Setor de Apoio
Data: 24 de janeiro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA



Foto 40 – Porta localizada na circulação do Setor de Apoio
Data: 24 de janeiro de 2017




Foto 41 – Porta localizada na circulação do Setor de Apoio
Data: 24 de janeiro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA



Foto 41 – Presença de cupins no alisar
Data: 24 de janeiro de 2017



Foto 42 – Porta localizada na circulação do Setor de Apoio
Data: 24 de janeiro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA



Foto 43 – Porta localizada na circulação do
Setor de Apoio
Data: 24 de janeiro de 2017

- Desprendimento das faixas de sinalização no piso;



Foto 44 – Circulação no Setor de Atendimento
Data: 24 de janeiro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

- Presença de fissuras em diversos pontos do imóvel, tais como: laje, alvenaria de vedação, platibanda e etc;



Foto 45 – Sala de Exames
Data: 24 de janeiro de 2017




Foto 46 – Sala de Exames
Data: 24 de janeiro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA



Foto 47 – Sala de Exames
Data: 24 de janeiro de 2017




Foto 48 – Armazenagem de Roupas
Data: 24 de janeiro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA



Foto 49 – Embarque/Desembarque
Data: 24 de janeiro de 2017



Foto 50 – Recepção e Inspeção
Data: 24 de janeiro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

OBS: Deve ser verificadas as fissuras acima citadas e também realizar uma nova verificação no imóvel, com o intuito de identificar o surgimento de novas fissuras, além do monitoramento das mesmas identificando se existe uma aumento progressivo de sua espessura.

Considerações:

Estrutura da cobertura de policarbonato

- Remoção da ferrugem e tratamento da estrutura;
- Reparo ou substituição da telha de policarbonato;
- Reparo no rodapé do Abrigo da Ambulância.

Ambientes internos

- Para o reparo das infiltrações internas e externas deve ser reparado anteriormente o sistema de captação de águas pluviais.

Sistema de captação de águas pluviais

- Realização de um inspeção no sistema de drenagem das águas pluviais, com o intuito de identificar possíveis resíduos de obras e/ou interrupções no sistema de escoamento;
- Verificação do escoamento da água pluvial na calha em direção as prumadas de queda;
- Verificar se durante o período de chuva existe uma sobrecarga do volume de água captada na calha, em razão da distância dos pontos de queda;
- Verificar a necessidade de calçamento do fundo da calha mediante a flambagem e/ou desprendimento da platibanda em função da sobrecarga do volume de água captada;
- Reparo na tubulação do sistema hidráulico sobre a laje de cobertura.

Esquadrias de madeira

- Substituição dos alisares danificados pelas pragas de cupins;



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

- Realização de uma dedetização e tratamento das demais peças de madeira, afim de sua preservação.

Sistema de combate e prevenção a incêndio

- Substituição do adesivos danificados, na caixa de passagem do piso aplicar pintura.

Alvenaria de vedação

- Todas as fissuras devem ser tratadas e verificadas suas causas, visto que em alguns casos estas fissuras podem ser decorrentes de alguma patologia estrutural ou apenas uma acomodação da estrutura.

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos a inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Água Boa/MT 26 de janeiro de 2017.

Claudinei de Oliveira Rosa
Arquiteto e Urbanista
CAU A107452-0



EDUARDO ANTONIO BERNIERI EPP
V.M.E. EMPREENHIMENTOS
INSC. ESTADUAL: 13469726-0
CNPJ: 17208476/0001-15
TEL. (66)3468-1755

RUA 05 Nº755, SALA 05/ CENTRO II/ ÁGUA BOA/ MT/ 78635-000

A Prefeitura Municipal de Água Boa
GERENCIA DE TRIBUTAÇÃO

ASSUNTO:

Em 2ª resposta ao ofício nº 078/2017 que tem como finalidade apresentar o Parecer Técnico Nº 007/2017, referente às possíveis patologias construtivas e/ou avarias na estrutura da Unidade de Pronto Atendimento, localizada na Avenida Universitária, S/nº, Bairro Universitário, Água Boa – MT, para apreciação e demais providências, viemos através desta esclarecer que após visita técnica no in loco em 02 de maio de 2017, juntamente com representante técnico da prefeitura municipal constata-se que a **gravidade das patologias** não se referem a qualidade de execução da obra e sim pelo fato de abandono da edificação que ficou sujeita a ação de vandalismo e pela ação prolongada de intemperes, em relação a qualidade de execução da obra constata-se que a edificação se apresenta em conformidade ao termo de recebimento definitivo da obra emitido pela prefeitura municipal em 22 de julho de 2016 o qual define ser a prefeitura municipal após esta data ser a responsável pela manutenção e conservação da edificação.

Sendo o que tínhamos para o momento.

Água Boa/MT 03 de maio de 2017

Prefeitura Municipal de Água Boa
Secretaria de Administração
Protocolo Geral
Processo Nº 1 Prot. Nº 32711
Data: 04/05/17 Horário 15:25
RESPONSÁVEL

EDUARDO ANTONIO BERNIERI EPP